








说明:

- 1、下料周边 
- 2、采用J422焊条连续焊接,焊缝形式除图示外均为角焊,焊脚高10mm。
- 3、焊后矫正再加工。
- 4、4-M30-6H螺孔用作增添配重时用。

[illegible]

会签专业	签署人	日