

详细评审标准与评分记录表

项目名称：罐区管廊和管道维修及防腐工程（II期）

序号	评分项目	分值	评分标准说明					
	否决项		投标单位及人员资质不满足发包要求的，作为废标					
一	总分	50	N/A					
1	项目管理组织及人力计划	2	项目负责人有3个及以上石油化工行业防腐维修或管廊维修工作经验，且承诺项目期间全程在现场的，得2分；项目负责人石化行业防腐经验小于3个的，得1分；其他或者未列出得0分；					
		2	安全负责人具有C证，经过海腾现场验证且承诺项目期间全程在现场的，得2分；安全负责人有石化行业施工安全管理经验但未经过海腾现场验证，且承诺项目期间全程在现场的，得1分；其他或者未列出得0分					
		2	质量控制管理人员有3个及以上石化行业防腐维修工作经验，且承诺项目期间全程在现场的，得2分；质量控制人员石化行业防腐经验小于3个的，得1分；其他或者未列出得0分					
		2	打磨油漆人员有3个及以上石化行业防腐维修工作经验，得2分；打磨油漆石化行业防腐经验小于3个的，得1分；其他或者未列出得0分					
		2	提供合理的人力计划且说明特种作业人员（如电工、焊工）：得2分；其他得0~1分					
2	施工部署及施工方案		N/A					
	脚手架搭设方案	3	方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得3分。 方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得1~2分 方案不清晰：得0分					
	管廊维修	6	方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得5~6分。 方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得2~4分 方案不清晰：得0~1分					
	管廊及管道防腐	6	方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得5~6分。 方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得2~4分 方案不清晰：得0~1分					
	废管道、旧支架拆除	2	方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得2分。 方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得1分 方案不清晰：得0分					
	质量保证体系及控制措施	4	质量控制清晰，提供油漆厂家施工及质量控制要求，得3~4分； 质量控制基本清晰1~2分；其他得0分					
	施工机具配备	3	按照招标文件防腐施工要求，提供设备及检验检测工具齐全、合理：得3分；					
			设备及检验检测工具部分齐全：得1~2分；					
			设备及检验检测工具缺失严重、未提及：得0分；					
	SHE管理体系与保证措施	5	管理目标明确，危害因素识别全面，控制措施科学、可行、针对性强，关键施工作业环节有专项控制措施：得4~5分；					
			管理目标基本明确，危害因素识别全面，控制措施合理、可行：得2~3分；					
			有管理目标，危害因素识别不全面，控制措施基本满足工程需要：得0~1分。					
	工程进度计划及人力计划	2	计划目标明确，与人力相匹配：得2分；工期目标缺失、不合理：得0~1分；					
	材料供应计划	2	提供所需的油漆使用量且合理，得2分；未提供，得0分					
	项目经验	3	有管廊钢结构及管道防腐维修经验且经过2年以上验证的，得3分；只有新建项目防腐经验但无维修经验的，得1分；无，得0分					
	安全业绩	2	列举最近3年的安全业绩（损失工时事件、侥幸脱险、损失工时）：无事故，且积极安排工人计划、检查、培训记录的得2分；无事故得1分；有出现受伤事故的，0分；					
	文明施工	1	文明施工计划——环境和内务管理：有现场卫生、环境保护的程序且合理，得1分，有程序但不合理或缺失，得0分					
	废物处理	1	废油漆桶由有资质企业回收的，得1分；其他0分					